

4.5mm  
Air  
CO<sub>2</sub>

## TAC-45

– 4.5 mm CO<sub>2</sub> Airgun



4.5mm  
Air  
CO<sub>2</sub>

## Uživatelský Manuál

PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky 1, Máje 809, 73531 Bohumín  
SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava




ZBRANĚ A VZDUCHOVKY CZ

Ref. 18102

Před použitím prosím nastavujte tento návod !




# TAC-45



## Bezpečnostní pokyny:

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako by byla nabitá
2. Nikdy zbraní nemiřte na nic, na co nebudete střílet
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá
5. Zbraň přechovávejte nenabitou
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru
7. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lůčky spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
8. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům
9. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá
10. Nikdy neupravujte součástky pistole. Můžete tak závážným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

## Varování !




Vždy používejte ochranné pomůcky při střelbě !



Nikdy se nedívejte přímo do hlavně !




Nikdy nemiřte na lidi nebo zvířata !



Vybírejte si bezpečnou lokaci pro vaši střelbu.  
Nikdy nestřílejte na veřejném prostranství !



Při převozu nebo přenášení zbraně, vždy mějte páčku na pojistce. Zbraň přenášejte v kufru nebo krabici.



Nikdy zbraň nerozebírejte sami. Vždy prvně kontaktujte vašeho prodejce.

# Návod k použití:

Přečtěte si všechny instrukce před použitím !



**Zajistit  
pojistkou**




**Stiskněte záchyt zásobníku a  
vypusťte zásobník**



**Odejměte kryt pro CO2 bombičku**



**Zadní kryt v úchytu je připraven k otevření**



**Vložte CO2 bombičku do otvoru v úchytu zbraně.**



**Pootočte spodním úchytom, aby došlo k napíchnutí  
CO2 bombičky.**



**Stáhněte páčku v zásobníku do spodní polohy, aby  
došlo k jejímu zajištění.**



**Zásobník je připraven k nabití. Po nabití  
nezapomeňte odjistit plastovou páčku v zásobníku  
zpátky, aby byla uvolněná.**



**Použijte silikonový olej na vrchní broky v  
zásobníku. Zásobník poté zasuňte do zbraně.**



**Pojistka odjistěna**

# Návod k použití



Zadní hledí se nasazuje na zadní část weaver lišty a utáhne se dotaahovacím šroubem



Zadní hledí může být upraveno pro nástřel zbraně. Použijte vrchní šroub pro utažení (snížení) nebo povolení (zvýšení) hledí.




Pro stranovou korekci, použijte šroub na boční straně hledí.




Přední hledí se nasadí na weaver lištu a utáhne imbusovým šroubem.



Bipod může být nasazen na spodní weaver lištu. Stiskněte obě boční strany úchytu bipodu a nasuňte jej na weaver lištu.



Nožičky Bipodu se lehce rozloží natažením do spodní polohy, kde dojde k zacvaknutí. Pro složení do původní polohy, stiskněte zajištění v horní části nožiček a zaklopte je zpět.



Vysunutí nožiček je možno nastavit v 6ti stupních. Stačí je povytáhnout. Pro zasunutí zpět, stiskněte zajištění (obrázek číslo 1). Vámi vybranou délku můžete zajistit pootočením šroubu (obrázek číslo 2) ve směru hodinových ručiček.

## Laser (Volitelné příslušenství)

Ref. 18104



Laser může být vložen do přední části předpažbí pod hlavní. K vyjmutí laseru zmáčkněte tlačítko s nápisem "EJECTOR" na pravé straně předpažbí.



Laser se aktivuje stisknutím tlačítka on/off umístěného na obou stranách předpažbí.

## Technické parametry:

Length Länge Longueur Longitud	Weight Gewicht Poids Peso	Caliber Kaliber Calibre Calibre	Magazine Magazin Capacité de chargeur Capacidad del cargador	Material Material Materie Material	Energy Leistung Energie Energia	Velocity Geschwindigkeit Veloctite Velocidad
900 mm	1565 g	4,5 mm	21	Polymer/Metal	2,8 Joule	127 ms / 417fps