

Kolimátory Walther/Umarex PS

Montáž a demontáž kolimátoru

Kolimátor je svou montáží uzpůsoben na lištu Picatinny neboli weaver.22mm. Pro namontování povolte šrouby-čelistí montáže a nasadte kolimátor na lištu, poté dotáhněte šrouby a zafixujte jej na liště.

Zapnutí a stupně intenzity

Na levé straně kolimátoru najdete ovládací točítka pro zapnutí. Postupně otáčením přidáváte intenzitu svitu záměrného bodu, až se dostanete zpět ke stavu vypnuto.

Výšková korekce

Na kolimátoru je shora pod krytkou točítka nastavení výškové regulace. Vyšroubujte krytku, tím se dostanete k mincovému točítku.

Pokud je záměrný bod příliš nízko, točte směrem UP.

Pokud je záměrný bod příliš vysoko, točte směrem DOWN.

Stranová korekce:

Na kolimátoru je z pravé strany pod krytkou točítka nastavení stranové regulace. Vyšroubujte krytku, tím se dostanete k mincovému točítku.

Pokud je záměrný bod příliš vlevo, točte směrem R.

Pokud je záměrný bod příliš vpravo, točte směrem L.

Výměna baterie

Model PS22 - baterie je ukrytá pod krytkou ovládacího točítka, pomocí mince nebo jiného vhodného nástroje vyšroubujte krytku točítka, tím se dostanete k baterii a tedy její výměně.

Modely PS44/PS55 - baterie je umístěná v zadní části kolimátoru, pod našroubovací čepičkou. Po jejím odšroubování se dostanete k místu pro vložení baterie.

Napájení kolimátorů

Model PS22 - baterií CR2032

Model PS44 - baterií 2x AG13

Model PS55 - baterii AAA