

VZDUCHOVÁ PISTOLE ASG CZ SHADOW 2

NÁVOD K POUŽITÍ



Standardně by měla být pojistka vždy v bezpečné poloze "S" -safe..



Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a zásobník vytáhněte.



Demontujte CO2 kryt rukojeti.



Otočte systém zámku proti směru hodinových ručiček a vyjměte šroub. Totéž udělejte při vyjímání CO2 bombičky a dávejte pozor na únik zbylého plynu. Používejte rukavice a držte zbraň dál od obličeje.



Vložte CO2 bombičku do komory.



Otočením zámkového systému ve směru hodinových ručiček narazíte CO2 bombičku. Ujistěte se, že bombička byla propíchnuta a pevně zapadla na místo. Namontujte zpět kryt rukojeti.



Zásobník naplňte ocelovými broky 4,5mm.



Střílení ze zbraně:

1. Stiskněte pojistku dolů do pozice "F" fire.
2. Natáhněte závěr
3. Až budete připraveni ke střelbě stiskněte spoušť.

Nastavení hop-up systému



Vyjměte zásobník. Natáhněte závěr do polohy, kdy jsou dvě malé rýsky na levé straně v rovině.



Až budete mít závěr ve správné poloze zatlačte kolík na pravé straně pistole. Můžete použít malý šroubovák nebo pero k zatlačení kolíku a vyjměte celou zarážku ven.



Vyjměte závěr z těla tak, že stisknete spoušť a hned poté závěr úplně vysuňte.




Postupně otáčejte šroubem zleva doprava a vystřelte jednu nebo dvě kulky, abyste viděli efekt. Pokračujte v nastavování, dokud kuličky nepoletí rovně/vodorovně. Při správném nastavení létají broky rovně.



Zasuňte závěr zpět do těla tak, aby byly dvě malé rýsky na levé straně opět v rovině a vraťte zpět zarážku/kolík na své místo.


Bylo použito nadměrné Hop-up. 

Správně nastavený Hop-up. 

Hop-up není nastaven. 



Nastavení tlačítka pro uvolnění zásobníku.



Tlačítko pro uvolnění zásobníku lze nastavit do 3 poloh. Jednoduše povolujte šestihřanný šroub, dokud se tlačítko nebude moci volně otáčet. Tlačítko pro uvolnění zásobníku lze zacvaknout do 3 otvorů. Jakmile dosáhnete požadované polohy, šroub znovu utáhněte. (dávejte pozor, abyste šroub příliš neutáhli)